

リフレッシュリスト/検査書

修理担当 北・吉

受付日 21年 6 月 3 日

修理完了日 22年 4 月 日

モデル No,38	KU-100DX	機番	1262
--------------	----------	----	------

税込販売価格

税額

交換部品					数量	単価	小計
1	パ	ンセット			1		
2	ア	ンロール			1		
3	ナ	ッ			1		
4	ム	ンキン	キャ	アセット	1		
5	ア	リ	グ(	200,5 (04	1		
6	角	ホル	ト(	8×25 (16 (15)	1		
7	ー	ロ(M1	30)(M	2ナ	1		
8	ー	ロ(M1	30)(M	2ナ	1		
9	オ	イル			1		
10	ポ	ッ	加工		1		
11	調	整			1		
12	ベ	ル			1		
13	ア	クセ	ア	センブ	1		
14	達	込	ミ	ン	1		
15	ー	バ	ー	ホル	1		
16	ャ	プ	ター	出	1		
17							
18							
19	本体下取り				1		
23	点	検	調	整	1		
24	組	立	清	掃	1		
					交換	分解	
					塗	溶	
					装	接	
					1		
					合計		

