

リフレッシュリスト/検査書

修理担当 鈴木

受付日 28年 2 月 23 日

修理完了日 26年 9 月 25 日

|              |         |    |      |
|--------------|---------|----|------|
| モデル<br>No,20 | KU-75G3 | 機番 | 2256 |
|--------------|---------|----|------|

税込販売価格

税額

| 交換部品 |    |      |     | 数量 | 単価 | 小計 |
|------|----|------|-----|----|----|----|
| 1    | ウ  | ムシャブ |     | 1  |    |    |
| 2    | ン  | ール   |     | 1  |    |    |
| 3    | ン  | イセツ  |     | 1  |    |    |
| 4    | ン  | ツシ   | オレ  | 1  |    |    |
| 5    | ン  | イン   | フ   | 1  |    |    |
| 6    | ン  | パー   | リー  | 1  |    |    |
| 7    | ン  | ンジン  | オ   | 1  |    |    |
| 8    | ン  | 板    | 310 | 3  |    |    |
| 9    | ン  | OF   | フ   | 1  |    |    |
| 10   | ン  | V    | ベ   | 2  |    |    |
| 11   | ン  | ニギ   |     | 2  |    |    |
| 12   | ン  | バル   | ト   | 1  |    |    |
| 13   | ン  | リー   | ー   | 1  |    |    |
| 14   | ン  | イッ   | 中   | 1  |    |    |
| 15   | ン  |      |     |    |    |    |
| 16   | ン  | 別    | 途   |    |    |    |
| 17   | ン  |      |     |    |    |    |
| 18   | ン  |      |     |    |    |    |
| 19   | ン  |      |     |    |    |    |
| 23   | 点検 | 調整   | 交換  | 分解 | 1  |    |
| 24   | 組立 | 清掃   | 塗装  | 溶接 | 1  |    |
|      |    |      |     | 合計 |    |    |

