

リフレッシュリスト/検査書

修理担当

受付日

3年 10 月 29 日

修理完了日

3年 10 月 29 日

モデル No,03	KU-100DX	機番	RE00883
--------------	----------	----	---------

税込販売価格

税額

交換部品					数量	単価	小計
1	パッキンセット				1		
2	オイルシールセット				1		
3	オイルポット窓(埋込)				1		
4	ゴムパッキン				3		
5	ゴムキャップ				3		
6	羽根板330				3		
7	ベアリング(51200)				1		
8	ベアリング(51104)				2		
9	ミッションオイル				1		
10	メインシャフト				1		
11	パイプ				1		
12	エンジンオーバーホール				1		
13	Vベルト(A-38)				2		
14	アクセルワイヤーレバー				1		
15	ニギリ				2		
16	ボルト類				1		
17							
18	下取り				1		
19							
23	点検	調整	交換	分解	1		
24	組立	清掃	塗装	溶接	1		
セーフティスイッチは別途となります。					合計		

